



Граница работ объекта  
относящегося к жилищу дому

Граница работ объекта  
относящегося  
к административной части здания  
Энгельса, 22

1.2. Примечание

1	1	65-21	Арх. 2021	Капитальный ремонт кровли и фасада жилого дома № 33 по ул. Кирова в г. Минске	Статья	10	Листов
Изм.	Колуч	Лист	Подпись	Дата			
Разработал	Выполнил	И	03.19				
Проверил	Внебодская	03.19					
Начальник	Выполнил	03.19					
Сметерил	Получено	03.19					

1 Данный лист читать совместно с л. 2, 9.

2 Цветовое решение выполнено для объекта "Капитальный ремонт кровли и фасада жилого дома № 33 по ул. Кирова" и для галерейных работ по реставрации фасадов.

3 Решение о выполнении пиластр (выступающих колонн на крыше по гребенному фасаду) выполняется в галь нецелом при проведении реставрации фасадов.

Согласована:

Руководитель разработки научно-проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ на историко-культурной ценности

Выполнил В.С.

188-99/18-БГ-1-АС

РПГ "Институт "Белжилпроект"

Формат А4х4